نشريه مهندسي مكانيك اميركبير

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره ۵۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۹، صفحات ۵۴۳ تا ۵۵۴ DOI: 10.22060/mej.2018.14436.5861



بررسی تجربی و عددی پارامترهای مؤثر بر شکلدهی قطعه مخروطی شکل در فرآیند شکلدهی چرخشی برشی

توحيد بيات بداقي، داود اكبري*، حسن مسلمي نائيني

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

تاریخچه داوری: دریافت: ۲۳-۰۲-۱۳۹۷ بازنگری: ۲۳-۷۰-۱۳۹۷ پذیرش: ۲۹-۰۸-۱۳۹۷ ارائه آنلاین: ۲۹-۸۰-۱۳۹۷

کلمات کلیدی: شکلدهی چرخشی برشی یش فرم تحلیل اجزای محدود خلاصه: شکلدهی چرخشی برشی، نوعی از فرآیند شکلدهی است که برای تولید قطعاتی با نسبت وزن به استحکام بالا کاربرد دارد. در این پژوهش، پارامترهای لازم برای تولید یک نمونه مخروطی شکل با ضخامت ثابت و به کمک طراحی یک پیش فرم مناسب استخراج شده است. پارامترهای مهم در این خصوص شامل مقدار بهینه سرعت چرخشی سنبه، میزان پیشروی غلتکهای شکلدهی، میزان فشار پشت مرغک و ضریب اصطکاک بهینه فرآیند می باشد. در این راستا پارامترهای ذکر شده با استفاده از مدلسازی اجزای محدود، در فرآیند تولید نمونه مزبور پیاده سازی شده و با نتایج تجربی تولید قطعه مقایسه و اعتبارسنجی گردید. در روش تولیدی پیشنهادی، از یک پیش فرم جدید کاپ شکل به جای ورق صاف استفاده شده و نتایج قطعات تولید شده با نتایج قطعات تولید شده از ورق صاف مقایسه گردید. استفاده از این پیش فرم به منظور بهبود فرآیند شکل دهی و جهت مقایسه با روش مرسوم می باشد. با مقایسه نتایج، مقدار بهینه پارامترهای شکلدهی در تولید استخراج گردید و مشاهده شد که استفاده از پیش فرم معرفی شده، بدلیل مشخصات ابعادی و هندسی، نتایج مطلوب تری در قطعه نهایی حاصل می نماید. از این رو و با توجه به نتایج حاصله و همچنین صحه گذاری مناسب نتایج، می توان از آن برای

۱– مقدمه

تولید قطعات خاص و پیچیده با نسبت وزن به استحکام بالا از موادی نظیر مس، آلومینیوم و فولاد زنگ نزن با تلرانسهای بسته ابعادی و هندسی، یکی از نیازهای روبهرشد در صنایع مختلف میباشد. این قطعات ممکن است از لحاظ هندسی تقارن محوری و یا تقارن صفحهای داشته باشند.

قطعات مخروطی پوستهای با ضخامت ثابت و یا متغیر، از این دست قطعات میباشد که مصارف زیادی در صنایع مختلف دارد. صرف هزینه های بالای تأمین مواد اولیه تولید، ساخت وانجام آزمون های نهایی برای کنترل و همچنین نرخ بالای خرابی برخی قطعات، باعث شده است که صنایع برای حل این مشکل، به سراغ روش های نوین در حوزه ساخت بروند. شکل دهی چرخشی^۱ برشی یکی از کاربردی ترین روش ها برای تولید قطعات مخروطی پوسته ای می باشد. این روش یکی از انواع شکل دهی چرخشی است که به دلیل دقت خاص عملکردی، از

l Spinning

Creative Commons License) حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است. این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی (Creative Commons License) است. این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی (https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode دور دسترس شما قرار گرفته است. برای جزئیات این لیسانس، از آدرس https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode دور دسترس شما قرار گرفته است. برای جزئیات این لیسانس، از آدرس https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

شده، روش بهعنوان مناسب ترین روش جهت بدست آوردن مشخصات
 نهایی مورد نظر در تولید بسیاری از قطعات معرفی شده است. در این
 فرآیند، قطعه کار در ناحیه بین ماندرل دوار و ابزار(به شکل اهرم یا
 غلتک) که به صورت محوری و یا محوری – شعاعی حرکت می کند،
 به صورت نقطهای در محل تماس، تغییر شکل دائمی ایجاد می کند. با
 این روش قطعاتی به شکل مخروط، نیم کره، لوله، استوانه یا ترکیبی
 از آنها، در تنوعی از اندازه و شکل ساخته می شوند.

دقیق ترین روشهای شکل دهی است. از این رو و با بررسی های انجام

با توجه به فیزیک فرآیند و تعدد پارامترهای دخیل در آن، تحقیقات مختلفی بر روی فرآیند مزبور انجام گرفته که در هریک از آنها، اثر برخی از پارامترها بررسی شده است. مارینی و همکاران طی یک مقاله مروری، بررسی جامعی در خصوص فرآیند شکلدهی برشی انجام دادند [۱]. رضوی و همکاران فرآیند شکلدهی چرخشی را بر روی یک قطعه ساده بصورت عملی اجرا کردند وموانع موجود در تحلیل اجزا محدود فرآیند شکلدهی چرخشی یک قطعه را مورد بررسی قرار دادند. برای انجام این آزمایش، شبیه سازی فرآیند شکلدهی در

^{*} نویسنده عهدهدار مکاتبات: Daakbari@modares.ac.ir

ده توزیع کرنش، با شبکه و روش تحلیل سریهای زمانی برای بدست آوردن پارامترهایی که نش را بر روی قطعه کار در آزمایشات تجربی نمیتوان بدست آورد، استفاده کردند. همچنین هی چرخشی برشی فولاد شبیهسازی این فرآیند را در نرم افزار آباکوس انجام دادند [۱۱]. کین ختاری به صورت تجربی شنگ ژو^۷ و همکاران تحلیل المان محدود فرآیند شکل دهی چرخشی رات تنش موضعی را در با استفاده از دو مدل ساده شده الاستیک-پلاستیک و ریجید-نمودند. ژان و همکاران پلاستیکرا انجام دادند. نتیجه تقریباً یکسان و تفاوت در توزیع ناحیه فزایش نیروی شکل دهی نمودند. ژان و همکاران بلاستیک و ریجید-فزایش نیروی شکل دهی مند منه الاستیک پلاستیک و ریجید-فزایش نیروی شکل دهی محمود در مدل ملب - پلاستیک محمود در مدل ملب - پلاستیک مدر از مدل دیگر بود. با افزایش نیروی شکل دهی شعاع نوک ابزار ند مشاهده گردید که با ماه داشتن سایر پارامترها، محدود در مدل از ۲۱]. کن ایچیرو^{*} و همکاران یک شبیهسازی سه بعدی المان محدود در مدل از ۱۲]. کن ایچیرو^{*} و همکاران یک شبیهسازی سه بعدی المان محدود در مدل از ۱۲]. کن ایچیرو^{*} و همکاران یک شبیهسازی سه بعدی المان محدود در مدل از ۱۲]. محدود در مدل از ۲۱]. محدود در مدل از ۱۲]. مدون از آباکوس انجام دادند [۳]. آلبرتی^{*} و فراتینی تحلیل ساده شده شده است [۵]. بایچیان^۲ سه بعدی بر پایه تغییر شکل ریجید-پلاستیک با استفاده از مدل مدی اندین از ۲۱ ایجام دادند [۴]. مدی مدل مدل از ۲۱]. مدی توزی با اندا از ۲]. مدی مدل مدل کردن متقارن را انجام دادند [۴]. مدی مدل از مدل کردن متقارن را انجام دادند [۴]. مدی مدل مدل از مدل مدل از مدل از ۲]. مدل مدل مدل از مدل از مدل از ۲]. مدل مدل مدل از مدل از ۲]. مدر مدل مدل مدل از مدل از ۲]. مدی مدل از مدل از مدل از مدل از ۲]. مدو مدل مدل مدل مدل از مدل از ۲]. مدل مدل مدل مدل از مدل از ۲]. مدل مدل مدل از مدل از مدل از تر ۲]. مدل مدل مدل از مدل از تر آر مدل مدل مدل از ۲]. مدل مدل مدل از مدل از ۲]. مدل مدل مدل از مدل از تر مدل از ۲]. مدل مدل مدل از تر مدل مدل از ۲]. مدل مدل مدل از مدل از تر مدل از ۲]. مدل مدل مدل مدل از مدل مدل از مدل از تر مدل از مدل از مدل از مدل از مدل از تر مدل مدل از تر مدل از تر مدل از

تعدد پارامترهای مؤثر، معطوف به یک یا چند پارامتر اثرگذار است. در حالیکه برای بدست آوردن کیفیت مناسب و مورد انتظار برای هر قطعه و زمان سیکل تولید مطلوب، در ابتدا لازم است تا تمامی عوامل و پارامترها با استفاده از تجربه و مهارتهای مهندسی بصورت هماهنگ تنظیم شوند. در عمل برای همه حالات کاربردی، یک تنظیم مشخص و کلی قابل تجویز نیست. از این رو معمولاً بهبود در یک جنبه منجر به بروز مشکل در یک یا چند جنبه دیگر خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی تجربی ایجاد یک پیش فرم اولیه برای تولید نمونه برای بهبود پارامترها و شرایط تولیدی و همچنین بهبود قطعه نهایی از نظر پارامترهای هندسی میباشد. همچنین شبیهسازی دقیق نرمافزاری این فرآیند برای قطعه مورد نظر و بررسی پارامترهای اثر گذار از اهداف اصلی در این تحقیق است. در این راستا نمونه مخروطی شکل با ضخامت ۲/۵ میلیمتر (در کل طول یال آن) مطابق با پارامترهای طراحی شده مدل سازی و نتایج حاصله با نتایج تجربی حاصل از تولید عملی نمونه مذکور مقایسه و اعتبارسنجی شده است. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق شامل مقدار بهینه سرعت

نرمافزار شبیهسازی انجام گرفت و برای مشاهده توزیع کرنش، با شبکه بندی ورق اولیه بصورت عینی این توزیع کرنش را بر روی قطعه کار مشاهده نمودند [7]. گویلوت و همکاران فرمدهی چرخشی برشی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ را از منظر خواص میکرو ساختاری به صورت تجربی بررسی کردند [۳]. در این مقاله آنان تغییرات تنش موضعی را در شکلدهی چرخشی برشی ماده مذکور بررسی نمودند. ژان و همکاران مشاهده کردند با رشد نرخ پیشروی رولرها، افزایش نیروی شکلدهی چرخشی و افزایش ضخامت دیوارهها، شکل ظاهری ضعیف و دقت قطعه کاهش می یابد. همچنین در طی فرآیند مشاهده گردید که با افزایش نیروی شکل دهی چرخشی با ثابت نگاه داشتن سایر پارامترها، شكل ظاهري قطعه ضعيف و دقت ابعادي أن كاهش مي يابد [۴]. علاوه بر فعالیتهای تجربی, از روش اجزای محدود در مدلسازی و تحلیل بسیاری از فرآیندهای ساخت استفاده شده است [۵]. بایچیان ۱ و همکاران در آنالیز نرمافزاری فرآیند به این نتیجه رسیدند که مدل اجزا محدود با درنظر گرفتن تغییر شکل الاستیک، نمیتواند به تنهایی برای آنالیز برگشت فنری قطعات در فرآیند شکلدهی چرخشی ییچیده استفاده شود [۶]. سان لی^۲ و همکاران به این نتیجه رسیدند که برای سادهسازی فرآیند آنالیز میتوان از بررسی اثرات تغییر شکل الاستیک بهدلیل ناچیزبودن آن، در فرآیند شکلدهی چرخشی، صرف نظر کرد. هرچه پارامترهای فرآیند کمتر باشند درنهایت آنالیز نهایی به اندازههای مطلوب نزدیکتر خواهد بود [۷]. لی وانگ^۳ و لانگ با بررسی مسیرهای مختلف در فرآیند شکلدهی به این نتیجه رسیدند که مسیر مقعر بیشترین نیروی ابزار و میزان کاهش ضخامت در قطعه را ایجاد می کند [۸]. جیمز[†] و همکاران مشاهده کردند بیشترین لاغرشدگی به شدت به نیروی میانگین وابسته است. استراتژیهایی در راستای کاهش نیروی متوسط به پارگی قطعهکار خواهد انجامید [٩]. هان دونگ⁶ و همکاران مکانیزم تغییر شکل پوسته آلیاژ تیتانیوم در فرآیند شکلدهی چرخشی داغ تحت اعمال شرایط نیروی اعمالی مختلف مورد بررسی قرار دادند و با نرمافزار آباکوس به شبیهسازی آن پرداختند [۱۰]. کلینر و همکاران از دو روش طراحی آماری تجربی

⁷ QinSheng Xue

⁸ Ken Ichiro

⁹ Alberti

l Bai Qian

² Sun Li

³ L. Wang

⁴ James

⁵ Han Dong

⁶ Kleiner

فشار پشت مرغک و ضریب اصطکاک بهینه فرآیند میباشند.

۲- معرفی روش و پارامترها

فرآیند شکلدهی چرخشی برشی، حالت خاصی از شکلدهی چرخشی است که در آن سطح مقطع قطعه در حین انجام عملیات تغییر میکند و از اینرو در ساخت قطعاتی با ضخامت متغیر قابل کاربرد است. در شکل ۱ شماتیکی از این فرآیند نشان داده شده است.

با توجه به تعدد پارامترهای دخیل در این فرآیند، جهت دستیابی به دقت مناسب محصول بایستی این پارامترها به دقت بررسی و بهینهسازی گردند. از جمله پارامترهای مهم مؤثر بر این فرآیند عبارتند از [۱ و۳]:

فاصله بین مندرل و ابزار شکل دهنده
شعاع سر ابزار شکل دهنده
میزان پیشروی ابزار شکل دهنده
میزان پیشروی ابزار شکل دهنده
تعداد دوران مندرل و میزان پیشروی دستگاه
خامت اولیه ورق در حال تغییر شکل
ضخامت اولیه ورق در حال تغییر شکل
فرع مواد
زاویه مخروط مندرل
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دقت نصب و رو به رو بودن و هماهنگی غلتکها نسبت به هم و
دو به ماده در مفهوم مقاومت به تغییر شکل دهنده
منطقه تحت تغییر شکل پیش فرم اولیه قبل از
تختی منطقه تحت تغییر شکل پیش فرم

- نوع روانکار مورد استفاده و دمای آن - دمای تغییر شکل
 - توزيع ضخامت در ورق يا پيش فرم
 - سرعت نسبی نسبت به مندرل

در تحلیل این فرآیند و ارتباط پارامترها باید توجه داشت که خارج قسمت نرخ تغذیه غلتک با سرعت ماندرل که به عنوان نسبت تغذیه شناخته میشود که باید در طول عملیات ثابت بماند. درحالی که سرعت و تغذیه میتوانند هرکدام درمحدوده مجاز تغییر کنند بدون

اینکه تأثیر محسوسی در کیفیت کار بوجود آورند [۱]. براساس تحقیقات و تجربیات قبلی، انتخاب صحیح میزان فشار زیر سری و نگه دارنده بلنک اثر قابل توجهی در کیفیت مورد انتظار فرآیند شکلدهی دارد. فشار خیلی کم نشیمنگاه نمیتواند مانع گرایش قطعه کار به کمانش شود و موجب بی ثباتی فرآیند می گردد. از طرفی دیگر فشار خیلی زیاد موجب جریان بیش از حد و زیاد فلز به سمت محیط پیرامونی شده و باعث نازک شدن غیر قابل قبول و ضخامت ناهمگون قطعه خواهد شد [۱].

شکل مسیر شکل دهی چرخشی و حرکت غلتک بر ضخامت دیواره در سراسر طول قطعه کار تأثیری اساسی دارد. میتوان با تعریف پاسهای اضافی و انجام شکل دهی چرخشی طی چندین مرحله با مسیرهای میانی از بروز عیوبی مثل ترک اجتناب کرد [۸]. از طریق تعیین نوع و شکل مماس مسیر حرکت و تماس غلتک با قطعه کار در هر پاس میتوان احتمال کمانش یا پیچش را کم نمود.

طراحی غلتک، نکتهای اساسی در مؤلفههای شکل، دقت و صحت میباشد که به خوبی اثر خود را در پروفیل ضخامت دیواره در سراسر طول قطعه کار نشان میدهد [۸]. ضمن اینکه قطر غلتک تأثیر اندکی بر کیفیت محصول دارد، دماغه و شعاع شانه نسبتاً کوچک غلتک باعث کاهش یکنواختی ضخامت خواهد شد. در عملیات نهایی و پرداخت کاری، شعاع کوچک دماغه غلتک باعث ایجاد دقت بیشتری می گردد ضمن اینکه افزایش شعاع باعث صافی سطح بهتری خواهد شد. سطوح فوق العاده صاف تنها وقتی بدست می آیند که از ابزار پرداخت



Fig. 1. Schematic of Shear forming process

کاری مطابق با استاندارد برای آینهای کردن قطعه کار استفاده شود. نسبت قطر بلنک به قطر مندرل به عنوان نسبت شکل دهی چرخشی شناخته می شود. نسبت های بزرگتر و یا ورق های نازک تر مشکلات بیشتری در فرآیند اسپینینگ بوجود می آورند. همین که این نسبت از دو حد فراتر رود دیگر تضمینی برای موفق بودن فرآیند مگر در حالات استثنایی وجود نخواهد داشت. با تکرار پاس ها هر بار بالاتر رفتن استحکام مکانیکی عملیات شکل دهی چرخشی مشکل تر خواهد شد.

برای بدست آوردن کیفیت مناسب و مورد انتظار و زمان سیکل تولید مطلوب از قطعه کار لازم است تا بسته به موضوع تمامی عوامل و پارامترها با استفاده از تجربه و مهارتهای مهندسی فرآیند بصورت هماهنگ تنظیم شوند. چنانچه پیش از این نیز شرح داده شد، در عمل برای همه حالات یک تنظیم مشخص وجود ندارد و باید بر اساس فرآیند مورد بررسی، پارامترها تعیین گردد.

تعداد و نوع مراحل عملیات شکلدهی چرخشی یا در اصطلاح روند فرآیند، تعیینکننده مراحلی است که باید در طی آن نمونه تکمیل گردد. به عنوان مثال تعداد دفعات رفت و برگشت یا پاسهای میان مرحله و یا نرخ تغذیه و سایر موارد از این دست تعیین کننده روند فرآیند میباشد.

۳– **آزمایش تجربی** ۲-۲- شرح آزمایش

برای انجام آزمایش تجربی ساخت نمونه قطعه مخروطی مدنظر از جنس مس با درجه خلوص بالا درصد تعیین گردید. در ابتدا ماده اولیه ورق صاف و در ادامه پیش فرم طراحی شده، استفاده گردید. رولر یا غلتک یا ابزار شکلدهی در فرآیند شکلدهی چرخشی برشی از اجزاء اصلی و تاثیرگذار بر مشخصات نهایی قطعه کار تولیدی میباشد. در ابزارهای شکلدهی دو زاویه حمله و پرداخت و شعاع نوک ابزار بر مشخصات مکانیکی و کیفیت سطح قطعه تولیدی تأثیر به سزایی دارند. در فرآیند شکلدهی چرخشی برشی تمامی اجزاء درگیر در فرآیند تأثیر خود را در هندسه و مشخصات نهایی قطعه کار میگذارند. مندرل یا سنبه نیز که پیش فرم اولیه روی آن خوابانده میشود و عملاً شکل نهایی قطعه کار نیز است، با توجه به تلرانسهای بسیار بستهای که در قطعه مخروطی شکل مورد نظر موجود میباشد، لزوماً از تلرانسهای بسیار بسته در طراحی و تولید برخوردار است.

برای ثابت نگهداشتن ماده اولیه یا پیش فرم بر روی مندل در مختصات مورد نظر برای شروع فرآیند، از ابزای بنام مرغک استفاده می گردد که باید فشاری یکنواخت و کافی را در طول کل فرآیند بر روی سنبه اعمال نماید تا قطعه کار در اثر نیروهای وارده به آن، از مختصات خود خارج نگردد. کوچکترین حرکت یا جابجایی و یا لغزش قطعه کار از مختصات تنظیم شده آن بر روی سنبه، موجب عدم تقارن قطعه تولید شده و یا ایجاد چروکیدگی و در نهایت خراب شدن کیفیت سطح قطعه کار خواهد شد.

۲-۲- تجهیزات و اجزای مکانیزم شکلدهی

دستگاه: برای تولید قطعه در نظرگرفته شده که یک قطعه مخروطی با ضخامت ثابت ۲/۵ میلیمتر میباشد، از دستگاه مخصوص فرمدهی چرخشی استفاده خواهد شد. این دستگاه دارای دو اسلایدر^۱ میباشد و اسلایدرها با تبعیت از دو شابلون دقیق طراحی، ساخته و نصب شده برروی دستگاه، حرکت درراستای محور طولی دستگاه را انجام میدهند.

جنس قطعه مخروطی شکل: قطعه مخروطی شکل برای انجام آزمایشهای تجربی و شبیهسازی، یک لاینر^۲ ضخامت ثابت با جنس مس با درجه خلوص ۹۹/۹۹ با شماره استاندارد ۲۱۱۰۰۰ میباشد.

ماده اولیه یا پیش فرم: همانطوری که پیش تر به آن اشاره شد، در تولید نمونههای مشابه در این فرآیند، ماده اولیه یک ورق صاف میباشد بین مرغک و مندرل قرار می گیرد و سپس ایزار شکل دهی شروع به شکل دادن ورق مینماید. با توجه به هندسه و جنس قطعه، تجربیات و مطالعات صورت گرفته در خصوص عیوب بارز و تکرار شده [1۵]، در این مقاله استفاده از پیش فرم یکی از راهکارهای اصلی کاهش عیوب در نظر گرفته شد. با آزمایش شکل های مختلف و با توجه به شرایط دستگاه موجود، در نهایت شکل پیش فرم نهایی طراحی و بجای ورق اولیه صاف به کار گرفته شد. شکل ۲ هندسه پیش فرم به کار گرفته شده را نشان می دهد.

در قسمت دهانه داخلی پیش فرم طراحی شده، یک حفره تعبیه شده است که برای هم محور شدن پیش فرم و مندرل در زمان بستن آن بر روی مندرل بکار گرفته می شود. **غلتک یا ابزار شکلدهی:** غلتک یا ابزار شکلدهی در این

¹ Slider

² Liner



شکل ۲: هندسه پیش فرم نهایی مورد استفاده Fig. 2. The geometry of the used preform



شکل ۳: مشخصات هندسی غلتک شکلدهی Fig. 3. The geometry of Forming Rollers

فرآیند از اجزاء اصلی و تاثیرگذار بر مشخصات نهایی قطعه کار تولیدی میباشد. دو ابزار یا غلتک شکلدهی هرزگرد بطور همزمان برای شکل دادن ورق اولیه با قطعه کار درگیر میشوند. در ابزارهای شکلدهی دو زاویه حمله و پرداخت و شعاع نوک ابزار در مشخصات مکانیکی و کیفیت سطح قطعه تولیدی تأثیر به سزایی دارند. با توجه به تجربه قبلی و انجام آزمایشهای گوناگون برروی قطعات مختلف و با جنسهای متفاوت، هندسه نهایی غلتکها طبق زوایا و ابعاد ارائه شده در شکلهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

مندرل یا سنبه: بخشی است که فرم قطعه روی آن خوابانده می شود و عملاً شکل نهایی قطعه است. با توجه به تلرانس های بسیار

بستهای که در قطعه نهایی مورد نظر است، در طراحی مندرل چه از نظر ابعادی و چه از نظر تلرانسهای نصبی، الزامات ویژهای لحاظ می گردد. مشخصات هندسی مندرل طراحی شده برای قطعه، در شکل ۴ نشان داده شده است.

شابلونها: مسیر حرکتی ابزار یا غلتک شکلدهی از طریق الگو گیری از یک شابلون دنبال میشود. غلتکها از طریق یک مکانیزم مکانیکی، از دو عدد شابلون که در دو طرف دستگاه نصب شدهاند برای شکلدهی هندسه استفاده میکنند. این شابلونها، فاصله غلتک تا سنبه را که تعیینکننده ضخامت نهایی قطعه می باشد نیز تعیین میکنند.

مرغک: برای ثابت نگهداشتن ماده اولیه یا پیش فرم برروی مندل در مختصات مورد نظر برای شروع فرآیند، از ابزای بنام مرغک استفاده می گردد که باید فشاری یکنواخت و کافی را در طول کل فرآیند برروی سنبه اعمال نماید تا قطعه کار در اثر نیروهای وارده به آن، از مختصات خود خارج نگردد. نیروی پشت مرغک که قطعه کار را بر روی سنبه نگه می دارد نیز در مشخصات و کیفیت قطعه پارگی در نوک قطعه کار و همچنین عدم جریان یافتن فلز در قسمت ابتدایی قطعه کار می گردد. در صورتی که نیروی پشت مرغک نیز کم باشد، جابجا شدن قطعه کاز از مرکز سنبه و خراب شدن قطعه کار یا تولید قطعه ای غیرمتقارن حاصل خواهد شد. فشار تنظیم شده برای مرغک در مورد قطعه کار به صورت تجربی تعیین می گردد.





۳-۳- توليد نمونه

پس از طراحی و ساخت اجزا و قطعات مورد نیاز نظیر پیش فرم، سنبه یا مندرل، غلتکهای شکلدهی، شابلونها و مرغک، باید پارامترهای دستگاه شکلدهی برای ایجاد نمونه مطلوب تنظیم گردد. مهمترین پارامترهای مورد بررسی در این قسمت سرعت چرخشی سنبه یا مندرل و میزان پیشروی غلتکها می باشد.

با توجه به نتایج آزمایشهای اولیه در تولید قطعات مشابه، سرعت چرخشی سنبه در سه محدوده ۱۹۵، ۳۴۰ و ۴۲۰ دور بر دقیقه و میزان پیشروی در سه محدوده (۱۰۰–۰)، (۱۵۰–۰) و (۲۲۰–۰) مورد آزمون قرار می گیرند.

مهمترین مشخصات ابعادی و هندسی که در عملکرد قطعه مخروطی شکل مهم و تعیین کننده است عبارتند از راست بودن یال داخلی و خارجی مخروط، گردی در هر مقطع از مخروط، زاویه داخلی مخروط، اختلاف زاویه سنبه با زاویه داخلی، صافی سطح داخلی وخارجی و ضخامت دیواره مخروط در مناطق مختلف آن.

باتوجه به اینکه باید صحت نتایج حاصل از آزمایشهای عملی با نتایج حاصل از شبیهسازیها مقایسه شود، بنابراین پارامتری را باید جهت اندازه گیری در نظر گرفت که در نرمافزار شبیهسازی قابل اندازه گیری باشد. از آنجا که امکان اندازه گیری دقیق پارامترهای اشاره شده در بالا نظیر راست بودن و صافی سطح در نرمافزار شبیهسازی وجود ندارد، ضخامت دیواره مخروط در مقاطع مختلف، از روی نمونههای تولید شده استخراج گردیده و با نتایج بدست آمده از شبیهسازیها مقایسه شده است. اندازه گیری در شش نقطه از یال مخروط مطابق شکل ۵ انجام شد و نتایج بدست آمده در قالب نمودارها با یکدیگر مقایسه شد.

با توجه به شکل هندسی قطعه کار و حساسیت بالای آن و همچنین تلرانسهای بسته قطعه نهایی، از ابزار اندازه گیری غیرمخرب فراصوتی برای تعیین ضخامت پوسته در نواحی مختلف استفاده شده است. بدین ترتیب که با بستن قطعه کار بر روی قیدوبند کنترلی طراحی شده و نصب فیکسچر، پراب^۱ فراصوت در محلهای مورد نظر قرار گرفته و پس از اندازه گیری ضخامت نقطه مورد نظر، با چرخاندن فیکسچر کنترلی به میزان ۱۸۰ درجه ضخامت نقطه مقابل مکان اندازه گیری شده نیز مورد سنجش قرار گرفت.



شکل ۵: مکانهای اندازه گیری ضخامت دیواره قطعات در نمونه تولیدی Fig. 5. Measuring points of the wall thickness in produced samples

۳-۴- بررسی تجربی پارامترها

برای هرکدام از سرعتهای پیشروی انتخاب شده، سه حالت پیشروی غلتک در نظرگرفته و نتایج بدست آمده در قالب نمودار مقایسهای شکلهای ۶ تا ۸ تهیه گردیده است. پیکانهای نشان داده شده در شکلها نشان دهنده محدوده پذیرش است.

همانطور که در شکل ۶ نشان داده شده است، پراکندگی در ضخامتهای بدست آمده در میزان پیشروی (۱۰۰–۰) از محدوده مورد پذیرش بسیار پایین تر است و غیر قابل قبول است. همچنین پراکندگی ضخامتهای بدست آمده از میزان پیشروی (۲۲۰–۰) نیز در نزدیکی مرز پایین محدوده پذیرش و در دو نقطه در داخل محدوده می باشد. اما ضخامتهای قطعه تولید شده با میزان پیشروی (۱۵۰–) میلی متر بر دقیقه کاملاً در داخل محدوده پذیرش واقع است و پراکندگی قابل قبولی را دارد.

در شکل ۷ پراکندگی در ضخامتهای بدست آمده در میزان پیشروی (۱۰۰–۰) از محدوده مورد پذیرش بسیار پایین تر است و مورد قبول نیست. همچنین پراکندگی ضخامتهای بدست آمده از میزان پیشروی (۲۲۰–۰) نیز پایین تر از پایین محدوده پذیرش میباشد. اما ضخامتهای قطعه تولید شده با میزان پیشروی (۱۵۰–۰) میلی متر بر دقیقه در داخل محدوده پذیرش واقع است ولی پراکندگی آن در کل بازه مورد پذیرش است. اعداد هم روی مرز پایینی و هم روی مرز بالایی مشاهده می شوند.

با بررسی نتایج در سه نمودار شکل۸ در سه سرعت چرخشی متفاوت، نتیجه میشود که میزان پیشروی (۱۵۰-۰) میلیمتر بر

1 Probe



شکل ۶: نمودار مقایسه ضخامتها در سرعت چرخشی ۳۴۰ دور بر دقیقه

Fig. 6. The chart of wall thickness comparison in 340 rpm rotational speed



شکل ۷: نمودار مقایسه ضخامتها در سرعت چرخشی ۱۹۵ دور بر دقیقه

Fig. 7. The chart of wall thickness comparison in 195 rpm rotational speed



شکل ۸: نمودار مقایسه ضخامتها در سرعت چرخشی ۴۲۰ دور بر دقیقه Fig. 8. The chart of wall thickness comparison in 420 rpm rotational speed

دقیقه قابل قبول ترین نتایج را بدست میدهد. با نهایی شدن این موضوع، نحوه توزیع پراکندگی ضخامت مقایسه گردیده و نتایج آن در قالب نمودار شکل ۹ نشان داده شده است.

همانطوری که در نمودار نیز به وضوح قابل مشاهده است، در بازه قابل پذیرش که با دو پیکان مشخص شدهاند، سرعت چرخشی ۳۴۰ دور بر دقیقه، از میانگین پراکندگی کمتری برخوردار است.

برای آزمایش تکرارپذیری نتایج بدست آمده از شکلدهی چرخشی برشی پیش فرم، چهار نمونه با تنظیمات بدست آمده ساخته شده است که نتایج اندازه گیری ضخامت دیواره نشانگر پراکندگی قابل قبولی می باشند.

با بررسی دقیق نتایج بدست آمده از اندازه گیریهای انجام شده توسط حسگر ضخامتسنج، و با توجه به نتایج حاصل از تجارب تولید نمونههای اولیه، پارامترهای نهایی برای شکلدهی چرخشی برشی قطعه مخروطی با ضخامت ثابت بصورت زیر تعیین می گردد:

سرعت چرخشی بهینه سنبه یا مندرل : ۳۴۰ ۳ev/min سرعت پیشروی بهینه غلتک ها : ۱۵۰ mm/min نوع روانکار مصرفی برای این فرآیند (برای جنس مس) ترکیب ۳۰ درصد روغن ۶۸ و ۷۰ درصد گازوئیل میباشد. در شکل ۱۱ نمونه نهایی تولید شده با روش و یارامترهای مذکور

نشان داده شده است.

با مشاهده نمونههای تولیدی از ورق صاف و پیش فرم، مشاهده می گردد که به علت انجام یک فرآیند تکمیلی بر روی ورق صاف (پرسکاری) و تبدیل آن به یک پیش فرم، بهدلیل اصلاح دانهبندی در قسمت دو طرف سوراخ پیش فرم (محلی که به یال مخروط تغییر شکل داده میشود) و یکنواخت تر شدن و تختی بالای آن منطقه، رفتار تغییر شکل پلاستیک قطعه در حین فرآیند شکل دهی یکسان تر می گردد و این مطلب با کاهش درصد تغییرات در ضخامت قطعه

۴- شبیهسازی فرآیند شکلدهی چرخشی برشی

به منظور شبیه سازی نرم افزاری فرآیند با هندسه ای منطبق با نمونه واقعی و با مطالعات انجام گرفته در مورد فعالیت های مشابه قبلی در مقالات مشابه، پارامتر های مورد استفاده در شبیه سازی ها به شکل زیر تعیین گردید [۱ و ۳]:

تحلیل سه بعدی المان محدود بر پایه تغییرشکل صلب
 پلاستیک با استفاده از حالت تقارن محوری
 غلتک شکل دهی: 3D Shell discrete rigid



شکل ۹: مقایسه نتایج سرعتهای چرخشی متفاوت سنبه با هم Fig. 9. The chart of wall thickness comparison in tested rotational speeds



شکل ۱۰: نمودار نتایج پنج قطعه مخروطی شکل تولیدشده از پیش فرم Fig. 10. The chart of wall thickness comparison of 5 produced samples from preform



شکل ۱۱: نمونه تولید شده نهایی قطعه مخروطی مسی Fig. 11. The final produced copper conic sample

- مرغک: 3D Shell discrete rigid مندرل یا سنبه: 3D Shell discrete rigid ورق قطعه کار: 3D deformable ضریب اصطکاک: 0.3
 - نرمافزار شبيه سازى:ABAQUS 3-6.14

۲-۴- تعریف هندسه مدل

برای انجام شبیه سازی فرآیند شکل دهی برشی چرخشی قطعه مخروطی، در ابتدا نیاز است که مدل هندسی نمونه به همراه کلیه اجزای فرآیند در نرمافزار مدل گردند. با توجه به ابعاد نهایی اجزای طراحی شده نظیر پیش فرم، بلنک ساده، مندرل یا سنبه، غلتکهای شکل دهی و مرغک، مدل سازی آنها در نرمافزار صورت گرفت. همچنین با توجه به آزمایشهای صورت گرفته بر روی نمونه ورقهای مورد استفاده برای ساخت قطعه مخروطی مسی، از خواص الاستیک-پلاستیک بدست آمده برای تعریف ماده در نرمافزار شبیه سازی استفاده شده است. مدل هندسی اجزا و قطعات شبیه سازی شده در شکل ۱۲ نشان داده شده است.

۴-۳- شرایط مرزی و بارگذاری

نیروی پشت مرغک که نگهدارنده پلیت یا پیش فرم در زمان کل فرآیند میباشد، به عنوان یکی از شرایط مرزی تعریف شده است. مقدار این نیرو با استفاده از مقادیر تقریبی موجود در مستندات دستگاه و دادههای تجربی قبلی تعیین شده است. سرعت دورانی مندرل یا سنبه با اندازه ۴۰ rad/s و حول محور اصلی سنبه اعمال میگردد. سرعت دورانی مرغک نیز برابر با سرعت سنبه میباشد.

همانطورکه پیشتر در بخشهای ابتدایی این بخش به آن اشاره شد، برای المانهایی که به صورت صلب^۱ تعریف شدهاند نظیر غلتکها، در زمان طراحی اولیه مدل آنها درنرمافزار، یک نقطه مرجع^۲ در نظرگرفته میشود که در این مرحله از آنها استفاده میگردد. غلتکها هرزگرد میباشند، لذا با تعریف کردن یک سیستم مختصات محلی^۳ برای آنها و استفاده از نقطه مرجع، محور غلتکها که نسبت به محورابزار در زاویه ۴۵[°] قرار دارند، تعریف میشود. با توجه به

3 Local coordinate system

¹ Rigid

² Reffrence Point

اینکه در زمان شکلدهی، حرکت آنها در یک صفحه میباشد سرعت غلتکها در راستای هریک از محورها با توجه به هندسه فرآیند استخراج و در نرمافزار وارد می گردد.

با توجه به دردسترس بودن نتایج تجربی در بخش شکلدهی چرخشی برشی و همچنین تستهای جدیدی که برروی پیش فرم طراحی شده انجام گرفته است، میزان سرعت چرخشی مطلوب ۳۴۰ دور بر دقیقه و میزان پیشروی (۱۵۰ میلیمتر بر دقیقه) لحاظ می گردد. هر دو نمونه ورق صاف و پیش فرم ساخته شده مدل سازی شده و نتایج آنها مقایسه می شوند. در شکل ۱۳ مدل اجزای محدود فرآیند در حین تحلیل نشان داده شده است.

۴-۴- مشاهده و مقایسه نتایج شبیهسازی

شبیه سازی های ابتدایی برروی ورق صاف و پیش فرم برای به دست آوردن میزان نیروی لازم در پشت مرغک صورت پذیرفته است. همانگونه که قبلاً عنوان شد، نیروی کم باعث خارج شدن ورق یا پیش فرم از روی مندرل و یا از محور آن می شود و نیروی زیاد باعث ایجاد اعوجاج در المان ها و تغییر شکل بیش از حد المان ها درقسمت نوک مخروط می گردد. نتایج نهایی تقریباً یکسان و مقداری معادل تنش اعمالی ۶۰ MPa را نشان می دهد.

شبیه سازی های بعدی برای به دست آوردن نیروی اصطکاک بهینه برای هر دو مدل ورق می باشد. اصطکاک زیاد باعث خرابی، تغییر شکل بیش از حد المان ها یا ایجاد چروکیدگی بر روی ورق اولیه می شود و اصطکاک کم باعث عدم انجام شکل دهی ورق می شود. با انجام شبیه سازی ها و بر آورد نتایج، مقدار بهینه این پارامتر بین -۰/۳ می باشد.

پس از انجام شبیهسازیها و با توجه به اندازه گیریهای انجام شده بر روی ضخامت دیواره یال مخروطی قطعه شبیهسازی شده، در هر دو حالت صفحه تخت و به کار گیری پیش فرم، ضخامتها در ناحیه قابل پذیرش قرار دارند اما ضخامت دیواره درمدل پیش فرم به نسبت ورق صاف دارای پراکندگی کمتری میباشد. مقایسه اندازه ضخامت در این دو حالت در شکل ۱۴ نشان داده شده است.

همانگونه که مشاهده می گردد، در نقاط مختلف بجز نقاط ۴ و ۶، ضخامت نمونه ورق کمتر از نمونه پیش فرم پیش بینی شده است. دلیل این امر یکنواخت تر شدن تغییرات جریان پلاستیک مواد در



شکل ۱۲: مدلسازی و مونتاژ اجزا در محیط نرمافزار شبیهسازی Fig. 12. Modeling and simulating the process



شکل ۱۳: مدل اجزای محدود فر آیند در حین تحلی بر روی پیش فرم Fig. 13. The finite element simulation of the preform forming



شکل ۱۴: مقایسه نتایج حاصل از اندازهگیری ضخامت در دو مدل ورق صاف و پیش فرم حاصل از شبیهسازی



حالت پیش فرمدار است که باعث تغییرات برش در مقاطع مختلف و در نتیجه یکنواختی تغییر ضخامت می گردد. برای مقایسه دقیق تر دو حالت شبیه سازی شده، باید درصد تغییرات ضخامت در نقاط مختلف محاسبه و مقایسه گردد. در جدول ۱ نتایج کمی بدست آمده از اندازه گیری ضخامت قطعه نهایی حاصل از شبیه سازی در ۶ نقطه برروی ورق و پیش فرم، آورده شده است.

درصد تغییر ضخامت بین نقاط متوالی در نمونه صاف و پیش فرم در جدول ۲ مقایسه شده است.

مشاهده می گردد که تغییرات ضخامت بین نقاط ۳ و ۴ در نمونه ورق بزرگتر از سایر موارد است که نشانگر تغییرات شدید جریان برشی مواد در این محدوده می باشد. از این رو می توان نتیجه گرفت که استفاده از پیش فرم معرفی شده، باعث یکنواخت تر شدن تغییرات ضخامت مخروط می گردد.

جدول ۱: مقایسه نتایج اندازه گیری شده از روی پیش فرم و ورق صاف Table 1. The table of samples wall thickness measured points in comparison between preform and blank

ضخامت، mm	ضخامت، mm	شماره مختصات
پیش فرم	ورق صاف	اندازه <i>گ</i> یری شده
۲/۴۷۶	۲/۵۱۳	مختصات اول
۲/۴۸۷	۲/۵۰۳	مختصات دوم
۲/۴۹۳	۲/۵۰۴	مختصات سوم
۲/۵۲۶	۲/۵۱۵	مختصات چهارم
۲/۵۰۸	۲/۵۱۱	مختصات پنجم
۲/۵۲۱	۲/۴۹۲	مختصات ششم

جدول ۲ : درصد تغییرات ضخامت بین نقاط متوالی اندازه گیری شده Table 2. The wall thickness percent change of the measured points

ضخامت، mm	ضخامت، mm	شماره مختصات
پيش فرم	ورق صاف	اندازه گیری شده
-•/• * •	•/44	نقاط ۱و۲
•/44	١/٣٢	نقاط ۳ و۴
-•/V۶	۰/۵۲	نقاط ۵ و۶

۵- تشریح نتایج و تأثیر پارامترها

همانطور که در نتایج و شکلهای مربوطه آورده شده است، برای انجام ضخامتسنجی از قطعات تولید شده، شش نقطه اندازه گیری می شود که این نقاط دو به دو در یک صفحه واقع شدهاند. با این فرض، هرچه نقاط بدست آمده در یک صفحه به هم نزدیکتر باشند و پراکندگی نقاط کمتر باشد، یکنواختی بیشتری در یال قطعه مشاهده می گردد. با مطالعه دقیق تر نمودارهای بدست آمده از مقایسه نتایج ضخامتهای قطعه کار در سرعتها و پیشرویهای مختلف، مشاهده می گردد که در سه سرعت مورد بررسی با میزان پیشروی ۱۵۰ میلی متر بر دقیقه تقریباً نتایج بدست آمده برای نقاط در سرعت چرخش ۳۴۰ rpm کمتر می باشد. این نتایج فقط نقاط در سرعت چرخش ۳۴۰ rpm کمتر می باشد. این نتایج فقط در حوزه ضخامت قطعه می باشد در صورتی که موارد پایش شده در حوزه ضخامت قطعه می باشد در صورتی که موارد پایش شده و غیره نیز در نظر گرفته شوند، سرعتهای چرخشی دیگر نتایج فعیف تری دارند.

با بررسی پارامترها، تأثیر تغییر پارامترها را میتوان به صورت زیر بیان نمود:

 ۱) با افزایش سرعت پیشروی غلتک ها از nmm/min به ۱۵۰ mm/min در یک سرعت چرخشی ثابت، مقادیر راست بودن داخلی از ۱۵۰/۰۰ به ۱/۰۱۷ و راست بودن خارجی از ۱/۱۸۸ به ۰/۰۳ میلیمتر کاهش مییابد. در چنین شرایطی مقادیر برگشت فنری زاویه داخلی از ۲^۰ به صفر تا حداکثر '۱+ کاهش یافته است. این موضوع نشاندهنده این واقعیت است که با افزایش پارامتر مذکور، ماده تقریباً روی سنبه بیشتر سیلان نموده و راستی بهبود یافته است.

۲) با افزایش سرعت پیشروی غلتک از ۱۵۰ mm/min به
 ۲۲۰ mm/min تغییر چندانی در مقادیر راست بودن ایجاد نمی شود.
 ۱۵۰ mm/min ما مقادیر زیری سطح از حداقل μ ۵/۰ در سرعت پیشروی ۲۲۰ mm/min می رسد.

. سال ۱۹۸۹ رو او و پی روی ۳) در سرعت پیشروی غلتک ۱۹۵ mm/min ، با افزایش سرعت چرخشی سنبه از ۱۹۵ rev/min به ۳۶۰ rev/min و حداقل زبری از μ ۶/۰ به ۵ μ /۰ و حداکثر از μ ۱/۸ به μ ۱/۶ کاهش مییابد. با افزایش سرعت چرخشی سنبه به ۲۰۷ rev/min می داقل زبری به μ می میده. ۴) مقایسه دادههای حاصل از نتایج اندازه گیری نشان می دهد

که حداقل گردی در هر مقطع در نمونههایی که در سرعت پیشروی غلتک ۱۵۰ mm/min و سرعت چرخشی سنبه ۳۴۰ rev/min تولید شده اند، بدست آمده است.

با مشاهده نمونههای تولیدی از ورق صاف و پیش فرم به نظر می رسد که بدلیل انجام یک فرآیند تکمیلی بر روی ورق صاف (پرسکاری) و تبدیل آن به یک پیش فرم، اصلاح دانه بندی در قسمت دو طرف سوراخ پیش فرم (محلی که به یال مخروط تغییر شکل داده می شود) و یکنواخت تر شدن و تختی بالای آن منطقه، رفتار تغییر شکل پلاستیک قطعه در حین فرآیند شکل دهی یکسان تر می گردد و با کاهش درصد تغییرات در ضخامت قطعه این مطلب کاملاً مشهود است. در شبیه سازی های انجام شده بر روی ورق صاف و پیش فرم، ضخامت های دیواره قطعه مخروطی نظیر کار تجربی اندازه گیری شده است و نتایج نیز این مطلب را نشان می دهد که نتایج پیش فرم نسبت به ورق صاف از پراکند گی کمتری بر خوردار است.

۶- جمعبندی و نتیجهگیری

در این مقاله تولید نمونه مخروطی شکل با روش فرم دهی چرخشی برشی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به بررسیهای عملی و تحلیل اجزای محدود صورت گرفته در این مقاله، نتایج زیر حاصل شده است:

- تولید تجربی قطعه نشان میدهد استفاده از پیش فرم درفرآیند شکلدهی چرخشی برشی نمونه، باعث تولید قطعه با کیفیت بهتر می گردد.

- سرعت چرخشی بهینه مندرل یا سنبه برای ساخت قطعه مخروطی مسی با مشخصات و ابعاد آورده شده در این تحقیق /rev ۳۴۰ min میباشد.

- سرعت پیشروی بهینه غلتکهای شکلدهی برای ساخت قطعه مخروطی مسی با مشخصات و ابعاد مورد نظر در تحقیق حاضر /mm ۱۵۰ min میباشد.

- شعاع بهینه نوک غلتک با توجه ۴ میلیمتر و بهترین زاویه حمله برای غلتک شکلدهی ۴۵° و بهترین زاویه فرار غلتک شکلدهی ۲۴/۰۵ میباشد.

- نوع روانکار مصرفی برای این فرآیند (برای جنس مس) ترکیب ۳۰ درصد روغن ۶۸ و ۷۰ درصد گازوئیل میباشد

مراجع

- D. Marini, D. Cunningham, J. Corney, A Review of Flow Forming Processes and Mechanisms, Key Engineering Materials, 651 (2015) 750-758.
- [2] H. Razavi, F. Biglari, A. Torabkhani, Study of strains distribution in spinning process using FE simulation and experimental work, in: Proceedings of the Tehran International Congress on Manufacturing engineering, Tehran, Iran, 2005
- [3] T. McCormack, M. Tuffs, A. Rosochowski, S. Halliday, P. Blackwell, Shear forming of 304L stainless steel – microstructural aspects, Procedia Engineering, 207 (2017) 1719-1724.
- [4] M. Zhan, H. Yang, J. Zhang, Y. Xu, F. Ma, 3D FEM analysis of influence of roller feed rate on forming force and quality of cone spinning, Journal of Materials Processing Technology, 187 (2007) 486-491.
- [5] M. Moradi, M. Ghoreishi, A. Rahmani, Numerical and Experimental Study of Geometrical Dimensions on Laser-TIG Hybrid Welding of Stainless Steel 1.4418, Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, 5, (2016), 23-32.
- [6] B. Qian, Y. He, Z. Mei, Finite element modeling of power spinning of thin-walled shell with hoop inner rib, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 18(1) (2008) 6-13.
- [7] L.-l. SUN, A.-q. NIE, X.-j. HU, K.-m. XUE, FE numerical simulation of automobile hub spinning forming process [J], Journal of Hefei University of Technology (Natural Science), 4 (2008) 014.
- [8] L. Wang, H. Long, A study of effects of roller path profiles on tool forces and part wall thickness variation in conventional metal spinning, Journal of Materials Processing Technology, 211(12) (2011) 2140-2151.
- [9] J.A. Polyblank, J.M. Allwood, Parametric toolpath design in metal spinning, CIRP Annals, 64(1) (2015) 301-304.
- [10] D. Han, M. Zhan, H. Yang, Deformation mechanism of TA15 shells in hot shear spinning under various load

finite element simulation of shear spinning process based on axisymmetric modeling, Journal of manufacturing processes, 7(1) (2005) 51-56.

- [14] N. Alberti, L. Fratini, Innovative sheet metal forming processes: numerical simulations and experimental tests, Journal of Materials Processing Technology, 150(1-2) (2004) 2-9.
- [15] C. Wong, T. Dean, J. LinN, A review of spinning, shear forming and flow forming processes, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 43(14), (2003),1419-1435.

conditions, Rare Metal Materials and Engineering, 42(2) (2013) 243-248.

- [11] M. Kleiner, R. Göbel, H. Kantz, C. Klimmek, W. Homberg, Combined methods for the prediction of dynamic instabilities in sheet metal spinning, CIRP Annals-Manufacturing Technology, 51(1) (2002) 209-214.
- [12] Q. Sheng-xue, C. Bao-cheng, L. Jie, C. Chao, Elasticplastic Finite Element Simulation of Shear Spinning of Cone Part, (2013).
- [13] K.-i. Mori, T. Nonaka, Simplified three-dimensional